



Comune di Golasecca

Provincia di Varese

P.E.B.A

Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche



Allegato 1

Schede di rilievo

Sindaco

Claudio Ventimiglia

Ufficio Tecnico Comunale

Geom. Salina Fiorenzo

Arch. Pecchio Laura

Progettista

Arch. Barra Giuseppe

Data maggio 202



Comune di Golasecca

PEBA – SCHEDA RILIEVO EDIFICI		ED.1-A
Amministrazione:	Data:	
Struttura: PALAZZO DEL MUNICIPIO		
Indirizzo: Piazza della Libertà		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	La posizione non risulta ideale in quanto distante dall'accesso attrezzato con ascensore per raggiungere il piano superiore
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	L'area antistante l'edificio è una piazza che comprende anche le aree a parcheggio con pavimentazione complanare, non esiste però un percorso individuato e delimitato per raggiungere gli ingressi del municipio
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	Pavimentazione in asfalto con alcune asperità
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 8.1.5	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	

Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Allegato 1 – Schede di rilievo di edifici, spazi e percorsi | Data di emissione: settembre 2022



3 SERVIZI IGIENICI				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.6 - 8.1.6	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	I servizi igienici fruibili anche per i disabili sono localizzati nella parte di edificio ristrutturata, quella della sala civica e del museo
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?		<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
3.3.	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma? (*)		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate? (*)		<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
3.5	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per le strutture in cui serve: impianti sportivi, alloggi, ecc.) (*)		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
4 COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	DPR n.503/1996 Artt. 13-15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.12 - 8.1.12	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	Esistono più accessi che consentono attraverso rampe di scale di raggiungere gli uffici al piano primo. Uno di questi, nella parte di edificio ristrutturata è dotato di ascensore e di una scala che risponde ai requisiti di legge, salvo l'assenza del doppio corrimano
4.2	L'ascensore esistente possiede tutti i requisiti previsti dalla norma? (**)	DM n.236/1989 Artt. 4.1.12 - 8.1.12	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
4.3	La rampa del corpo scala ha larghezza minima 120 cm (80 cm se la scala non è ad uso pubblico o parte comune)?		<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
4.4	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? È posto ad un'altezza di 90-100 cm? È dotato di doppio corrimano a 75 cm da terra (edifici con prevalenza bambini)	DPR n.503/1996 Artt. 7-15	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	
4.5	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100 cm, non attraversabile da una sfera di diametro 10 cm)	DM n.236/1989 Artt. 4.1.10 - 8.1.10	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
4.6	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi alla norma? (pedata min. 30 cm; 2H+P = 62-64 cm; fasce antiscivolo; fasce per non		<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	



	vedenti 30 cm da inizio a fine rampa)			
4.7	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, ecc.)		<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
5	PERCORSI INTERNI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	Si nell'accesso ristrutturato, gli altri spazi anno in genere pavimentazioni in buono stato ma non antisdrucciolo
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 – 8.1.9	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	Si per la quasi totalità dell'edificio ad eccezione di una parte di uffici a piano primo
5.5	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
5.6	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	
5.7	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	

Note:

L'edificio condivide il posto auto esterno riservato alle persone con disabilità motorie ed i servizi igienici accessibili anche ai disabili con la sala civica ed il museo. Raggiungere i servizi igienici non è particolarmente agevole. La presenza di più ingressi non collegata in maniera ottimale con percorsi interni rende più complessa la fruizione della struttura costringendo l'utenza ad uscire dall'edificio ed a spostarsi nella piazza per raggiungere gli altri uffici



Comune di Golasecca

(*) SERVIZI IGIENICI

wc, bidé: spazio laterale (per accostamento sedia e trasferimento): min 100cm dall'asse dell'apparecchio sanitario; distanza da parete laterale: min 40 cm da asse, inoltre se la distanza è maggiore va previsto a 40 cm dall'asse un maniglione (v.figura). distanza bordo anteriore-parete posteriore: 75-80cm; altezza da terra: 45-50cm

lavabo: spazio frontale: min 80 cm da bordo anteriore; altezza piano superiore del lavabo: 80cm da terra; lavabo senza colonna.

vasca, doccia: spazio laterale vasca (per accostamento sedia e trasferimento): min 140 cm; profondità minima 80cm; la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono

corrimano: in prossimità della tazza w.c. posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3 - 4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa.


() ASCENSORE**

cabina: min 110x140cm (adeguamento edifici esistenti: 120x80)

porta: min 80cm (adeguamento edifici esistenti:75cm)

spazio attesa ascensore: 150x150(adeguamento edifici esistenti)

bottoniera altezza da terra:110-140cm.numerazione in rilievo e scritte in braille





PEBA – SCHEDA RILIEVO EDIFICI		ED.1- B
Amministrazione:	Data:	
Struttura: EDIFICIO POSTALE		
Indirizzo: Piazza della Libertà		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI NO	Sono i posti auto presenti nella piazza antistante ed utilizzati anche dagli utenti del municipio e degli altri servizi
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI NO	L'area antistante l'edificio è una piazza che comprende anche le aree a parcheggio con pavimentazione complanare, non esiste però un percorso individuato e delimitato per raggiungere l' ingresso dell'ufficio postale
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI NO	Pavimentazione in asfalto con alcune asperità
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	SI NO	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI NO	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI NO	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 8.1.5	SI NO	L'ingresso dell'ufficio non è dotato di citofono o campanello



3 SERVIZI IGIENICI				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.6 - 8.1.6	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	I servizi igienici fruibili anche per i disabili sono localizzati nella parte di edificio ristrutturata, del municipio e pertanto non espressamente al servizio dell'ufficio postale
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
3.3.	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma? (*)		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate? (*)		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
3.5	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per le strutture in cui serve: impianti sportivi, alloggi, ecc.) (*)		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
5 PERCORSI INTERNI				
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolo?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 - 8.1.9	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
5.5	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
5.6	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	
5.7	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	



Note:

(*) SERVIZI IGIENICI

wc, bidé: spazio laterale (per accostamento sedia e trasferimento): min 100cm dall'asse dell'apparecchio sanitario; distanza da parete laterale: min 40 cm da asse, inoltre se la distanza è maggiore va previsto a 40 cm dall'asse un maniglione (v.figura). distanza bordo anteriore-parete posteriore: 75-80cm; altezza da terra: 45-50cm

lavabo: spazio frontale: min 80 cm da bordo anteriore; altezza piano superiore del lavabo: 80cm da terra; lavabo senza colonna.

vasca, doccia: spazio laterale vasca (per accostamento sedia e trasferimento): min 140 cm; profondità minima 80cm; la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono

corrimano: in prossimità della tazza w.c. posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3 - 4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa.


() ASCENSORE**

cabina: min 110x140cm (adeguamento edifici esistenti: 120x80)

porta: min 80cm (adeguamento edifici esistenti:75cm)

spazio attesa ascensore: 150x150(adeguamento edifici esistenti)

bottoniera altezza da terra:110-140cm.numerazione in rilievo e scritte in braille





PEBA – SCHEDE RILIEVO EDIFICI		ED.1 - C
Amministrazione:	Data:	
Struttura: SALA CIVICA – BIBLIOTECA – GAM Golasecca Archeologia Multimediale		
Indirizzo: Piazza della Libertà		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI NO	Sono i posti auto presenti nella piazza antistante ed utilizzati anche dagli utenti del municipio e degli altri servizi, localizzati in posizione distante dall'ingresso
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI NO	L'area antistante l'edificio è una piazza che comprende anche le aree a parcheggio con pavimentazione complanare, non esiste però un percorso individuato e delimitato per raggiungere gli ingressi del museo, della sala civica e della biblioteca
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI NO	Pavimentazione in asfalto con alcune asperità e in porfido nel cortiletto antistante il museo e la biblioteca
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	SI NO	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI NO	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI NO	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 8.1.5	SI NO	



3 SERVIZI IGIENICI				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.6 - 8.1.6	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?		<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
3.3.	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma? (*)		<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate? (*)		<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
3.5	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per le strutture in cui serve: impianti sportivi, alloggi, ecc.) (*)		SI NO	
4 COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	DPR n.503/1996 Artt. 13-15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.12 - 8.1.12	SI NO	Scala ed ascensore sono perlopiù destinati al Municipio perché la maggior parte della struttura museale e la biblioteca sono ad unico piano
4.2	L'ascensore esistente possiede tutti i requisiti previsti dalla norma? (**)	DM n.236/1989 Artt. 4.1.12 - 8.1.12	SI NO	
4.3	La rampa del corpo scala ha larghezza minima 120 cm (80 cm se la scala non è ad uso pubblico o parte comune)?		SI NO	
4.4	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? È posto ad un'altezza di 90-100 cm? È dotato di doppio corrimano a 75 cm da terra (edifici con prevalenza bambini)	DPR n.503/1996 Artt. 7-15	SI NO	
4.5	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100 cm, non attraversabile da una sfera di diametro 10 cm)	DM n.236/1989 Artt. 4.1.10 - 8.1.10	SI NO	
4.6	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi alla norma? (pedata min. 30 cm; 2H+P = 62-64 cm; fasce antiscivolo; fasce per non		SI NO	



	vedenti 30 cm da inizio a fine rampa)			
4.7	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, ecc.)		SI NO	
5	PERCORSI INTERNI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	SI NO	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 – 8.1.9	SI NO	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	SI NO	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI NO	
5.5	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI NO	
5.6	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		SI NO	
5.7	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI NO	
Note:				



Comune di Golasecca

(*) SERVIZI IGIENICI

wc, bidé: spazio laterale (per accostamento sedia e trasferimento): min 100cm dall'asse dell'apparecchio sanitario; distanza da parete laterale: min 40 cm da asse, inoltre se la distanza è maggiore va previsto a 40 cm dall'asse un maniglione (v.figura). distanza bordo anteriore-parete posteriore: 75-80cm; altezza da terra: 45-50cm

lavabo: spazio frontale: min 80 cm da bordo anteriore; altezza piano superiore del lavabo: 80cm da terra; lavabo senza colonna.

vasca, doccia: spazio laterale vasca (per accostamento sedia e trasferimento): min 140 cm; profondità minima 80cm; la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono

corrimano: in prossimità della tazza w.c. posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3 - 4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa.


() ASCENSORE**

cabina: min 110x140cm (adeguamento edifici esistenti: 120x80)

porta: min 80cm (adeguamento edifici esistenti:75cm)

spazio attesa ascensore: 150x150(adeguamento edifici esistenti)

bottoniera altezza da terra:110-140cm.numerazione in rilievo e scritte in braille





Comune di Golasecca

PEBA – SCHEDA RILIEVO EDIFICI		ED. 2 - A
Amministrazione:	Data:	
Struttura: ISTITUTO COMPRENSIVO UNGARETTI– SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI		
Indirizzo: Via Delle Scuole		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	Il posto auto presente nel parcheggio è al servizio dell'intero istituto, nonché del parco giochi e della scuola materna
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	Non sono presenti segnalatori tattili/colorati per ipovedenti
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	All'edificio si accede sia con ascensore, direttamente raggiungibile dal percorso d'ingresso, e attraverso una rampa di scala che culmina con un ripiano di ingresso di dimensioni non adeguate
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 8.1.5	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	

Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Allegato 1 – Schede di rilievo di edifici, spazi e percorsi | Data di emissione: settembre 2022



3 SERVIZI IGIENICI				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.6 - 8.1.6	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	Si al piano delle aule, mentre al piano della mensa i servizi igienici sono quelli della scuola secondaria
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?		<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
3.3.	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma? (*)		<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate? (*)		<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
3.5	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per le strutture in cui serve: impianti sportivi, alloggi, ecc.) (*)		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
4 COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	DPR n.503/1996 Artt. 13-15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.12 - 8.1.12	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
4.2	L'ascensore esistente possiede tutti i requisiti previsti dalla norma? (**)	DM n.236/1989 Artt. 4.1.12 - 8.1.12	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
4.3	La rampa del corpo scala ha larghezza minima 120 cm (80 cm se la scala non è ad uso pubblico o parte comune)?		<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	Sia la rampa di accesso, che la scala interna
4.4	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? È posto ad un'altezza di 90-100 cm? È dotato di doppio corrimano a 75 cm da terra (edifici con prevalenza bambini)	DPR n.503/1996 Artt. 7-15	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	Sulla scala interna i corrimano, presenti su entrambi i lati si interrompono a metà scala (non raggiungono il ripiano di ingresso). La scala interna, che da accesso alla mensa ha corrimano solo da un lato
4.5	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100 cm, non attraversabile da una sfera di diametro 10 cm)	DM n.236/1989 Artt. 4.1.10 - 8.1.10	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	
4.6	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi alla norma? (pedata min. 30 cm; 2H+P = 62-64 cm; fasce antiscivolo; fasce per non		<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	



	vedenti 30 cm da inizio a fine rampa)			
4.7	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, ecc.)		<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
5	PERCORSI INTERNI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	La pavimentazione è in buono stato ma con piastrelle che non hanno caratteristiche antisdrucciolo
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 – 8.1.9	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
5.5	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
5.6	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	
5.7	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	
6	AULE E SALE ATTIVITA'			
6.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	La pavimentazione è in buono stato ma con piastrelle che non hanno caratteristiche antisdrucciolo
6.2	Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 – 8.1.9	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
6.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
6.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	



Note:

(*) SERVIZI IGIENICI

wc, bidé: spazio laterale (per accostamento sedia e trasferimento): min 100cm dall'asse dell'apparecchio sanitario; distanza da parete laterale: min 40 cm da asse, inoltre se la distanza è maggiore va previsto a 40 cm dall'asse un maniglione (v.figura). distanza bordo anteriore-parete posteriore: 75-80cm; altezza da terra: 45-50cm

lavabo: spazio frontale: min 80 cm da bordo anteriore; altezza piano superiore del lavabo: 80cm da terra; lavabo senza colonna.

vasca, doccia: spazio laterale vasca (per accostamento sedia e trasferimento): min 140 cm; profondità minima 80cm; la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono

corrimano: in prossimità della tazza w.c. posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3 - 4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa.


() ASCENSORE**

cabina: min 110x140cm (adeguamento edifici esistenti: 120x80)

porta: min 80cm (adeguamento edifici esistenti:75cm)

spazio attesa ascensore: 150x150(adeguamento edifici esistenti)

bottoniera altezza da terra:110-140cm.numerazione in rilievo e scritte in braille





Comune di Golasecca

PEBA – SCHEDA RILIEVO EDIFICI		ED. 2 - B
Amministrazione:	Data:	
Struttura: ISTITUTO COMPRENSIVO UNGARETTI – SCUOLA SECONDARIA I° GR		
Indirizzo: Via Delle Scuole		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	<input checked="" type="radio"/> SI NO	Il posto auto presente nel parcheggio è al servizio dell'intero istituto, nonché del parco giochi e della scuola materna
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	<input checked="" type="radio"/> SI NO	Non sono presenti segnalatori tattili/colorati per ipovedenti
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antidrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	<input checked="" type="radio"/> SI NO	
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	<input checked="" type="radio"/> SI NO	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	<input checked="" type="radio"/> SI NO	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	<input checked="" type="radio"/> SI NO	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 8.1.5	<input checked="" type="radio"/> SI NO	

Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Allegato 1 – Schede di rilievo di edifici, spazi e percorsi | Data di emissione: settembre 2022



3 SERVIZI IGIENICI				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.6 - 8.1.6	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	I servizi igienici riservati alle persone con disabilità hanno un antibagno, comune con gli altri servizi igienici che non consente un accesso adeguato alle persone in carrozzina
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?		<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
3.3.	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma? (*)		<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate? (*)		<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
3.5	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per le strutture in cui serve: impianti sportivi, alloggi, ecc.) (*)		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
4 COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	DPR n.503/1996 Artt. 13-15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.12 - 8.1.12	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	Esiste un ascensore che consente accesso e collegamento con il piano superiore, ed esiste un servo scala che collega l'ingresso della scuola con la palestra
4.2	L'ascensore esistente possiede tutti i requisiti previsti dalla norma? (**)	DM n.236/1989 Artt. 4.1.12 - 8.1.12	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
4.3	La rampa del corpo scala ha larghezza minima 120 cm (80 cm se la scala non è ad uso pubblico o parte comune)?		<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
4.4	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? È posto ad un'altezza di 90-100 cm? È dotato di doppio corrimano a 75 cm da terra (edifici con prevalenza bambini)	DPR n.503/1996 Artt. 7-15	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	
4.5	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100 cm, non attraversabile da una sfera di diametro 10 cm)	DM n.236/1989 Artt. 4.1.10 - 8.1.10	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
4.6	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi alla norma? (pedata min. 30 cm; 2H+P = 62-64 cm; fasce antiscivolo; fasce per non		<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	



	vedenti 30 cm da inizio a fine rampa)			
4.7	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, ecc.)		<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
5	PERCORSI INTERNI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	La pavimentazione è in buono stato ma con piastrelle che non hanno caratteristiche antisdrucciolo
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 – 8.1.9	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
5.5	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
5.6	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	
5.7	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	
6	AULE E SALE ATTIVITA'			
6.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	La pavimentazione è in buono stato ma con piastrelle che non hanno caratteristiche antisdrucciolo
6.2	Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 – 8.1.9	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
6.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
6.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	



Note:

(*) SERVIZI IGIENICI

wc, bidé: spazio laterale (per accostamento sedia e trasferimento): min 100cm dall'asse dell'apparecchio sanitario; distanza da parete laterale: min 40 cm da asse, inoltre se la distanza è maggiore va previsto a 40 cm dall'asse un maniglione (v.figura). distanza bordo anteriore-parete posteriore: 75-80cm; altezza da terra: 45-50cm

lavabo: spazio frontale: min 80 cm da bordo anteriore; altezza piano superiore del lavabo: 80cm da terra; lavabo senza colonna.

vasca, doccia: spazio laterale vasca (per accostamento sedia e trasferimento): min 140 cm; profondità minima 80cm; la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono

corrimano: in prossimità della tazza w.c. posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3 - 4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa.


() ASCENSORE**

cabina: min 110x140cm (adeguamento edifici esistenti: 120x80)

porta: min 80cm (adeguamento edifici esistenti:75cm)

spazio attesa ascensore: 150x150(adeguamento edifici esistenti)

bottoniera altezza da terra:110-140cm.numerazione in rilievo e scritte in braille





PEBA – SCHEDA RILIEVO EDIFICI		ED. 3
Amministrazione:	Data:	
Struttura: SCUOLA MATERNA E MICRONIDO		
Indirizzo: Via Delle Scuole		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	Materna e micronido non hanno posto auto riservato in prossimità dell'ingresso ma fruiscono di quello presente nel parcheggio di fronte all'istituto comprensivo
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	Il percorso è affiancato alla strada e non separato per l'intera tratta. Non sono presenti segnalatori tattili/colorati per ipovedenti
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	Il percorso dal cancello all'ingresso alla scuola materna non è pavimentato ma in terra battuta, con una rampa finale in cemento
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 8.1.5	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	

Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)



3 SERVIZI IGIENICI				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.6 - 8.1.6	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
3.3.	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma? (*)		<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate? (*)		<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	
3.5	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per le strutture in cui serve: impianti sportivi, alloggi, ecc.) (*)		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
4 COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	DPR n.503/1996 Artt. 13-15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.12 - 8.1.12	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	Esiste una scala all'interno della scuola materna ma riservata a raggiungere a cucina posta al piano seminterrato ed il piano primo dove ha sede l'associazione degli Alpini. Non è pertanto utilizzata dai bambini e corpo docente
4.2	L'ascensore esistente possiede tutti i requisiti previsti dalla norma? (**)	DM n.236/1989 Artt. 4.1.12 - 8.1.12	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
4.3	La rampa del corpo scala ha larghezza minima 120 cm (80 cm se la scala non è ad uso pubblico o parte comune)?		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
4.4	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? È posto ad un'altezza di 90-100 cm? È dotato di doppio corrimano a 75 cm da terra (edifici con prevalenza bambini)	DPR n.503/1996 Artt. 7-15	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
4.5	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100 cm, non attraversabile da una sfera di diametro 10 cm)	DM n.236/1989 Artt. 4.1.10 - 8.1.10	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
4.6	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi alla norma? (pedata min. 30 cm; 2H+P = 62-64 cm; fasce antiscivolo; fasce per non		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	



	vedenti 30 cm da inizio a fine rampa)			
4.7	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, ecc.)		SI NO	
5	PERCORSI INTERNI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	SI <input checked="" type="radio"/> NO	La pavimentazione della materna è in buono stato ma con piastrelle che non hanno caratteristiche antisdrucciole
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 – 8.1.9	<input checked="" type="radio"/> SI NO	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	SI NO	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	<input checked="" type="radio"/> SI NO	
5.5	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<input checked="" type="radio"/> SI NO	
5.6	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		SI <input checked="" type="radio"/> NO	
5.7	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI <input checked="" type="radio"/> NO	
6	AULE E SALE ATTIVITA'			
6.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	SI <input checked="" type="radio"/> NO	
6.2	Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 – 8.1.9	<input checked="" type="radio"/> SI NO	
6.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	SI NO	
6.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	<input checked="" type="radio"/> SI NO	



Note:

(*) SERVIZI IGIENICI

wc, bidé: spazio laterale (per accostamento sedia e trasferimento): min 100cm dall'asse dell'apparecchio sanitario; distanza da parete laterale: min 40 cm da asse, inoltre se la distanza è maggiore va previsto a 40 cm dall'asse un maniglione (v.figura). distanza bordo anteriore-parete posteriore: 75-80cm; altezza da terra: 45-50cm

lavabo: spazio frontale: min 80 cm da bordo anteriore; altezza piano superiore del lavabo: 80cm da terra; lavabo senza colonna.

vasca, doccia: spazio laterale vasca (per accostamento sedia e trasferimento): min 140 cm; profondità minima 80cm; la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono

corrimano: in prossimità della tazza w.c. posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3 - 4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa.


() ASCENSORE**

cabina: min 110x140cm (adeguamento edifici esistenti: 120x80)

porta: min 80cm (adeguamento edifici esistenti:75cm)

spazio attesa ascensore: 150x150(adeguamento edifici esistenti)

bottoniera altezza da terra:110-140cm.numerazione in rilievo e scritte in braille





Comune di Golasecca

PEBA – SCHEDA RILIEVO EDIFICI		ED. 4
Amministrazione:	Data:	
Struttura: CENTRO ANZIANI E SEDE PRO LOCO		
Indirizzo: Via Vittorio Veneto		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI <input checked="" type="radio"/> NO	La struttura è dotata di un cortiletto di pertinenza dell'edificio ma non sono presenti posto auto riservati a persone con disabilità
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI <input checked="" type="radio"/> NO	Si accede alla struttura dalle strade del centro storico che non attrezzate con percorsi separati ed adeguati
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI <input checked="" type="radio"/> NO	
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	SI <input checked="" type="radio"/> NO	L'ingresso al centro anziani si affaccia direttamente su uno slargo stradale non individuato e protetto
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	<input checked="" type="radio"/> SI NO	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI <input checked="" type="radio"/> NO	Esiste un dislivello tra il cortile esterno e il piano terreno, mentre l'ingresso che affaccia su strada ha una soglia di altezza superiore a 2,5 cm.
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 8.1.5	SI <input checked="" type="radio"/> NO	Non è presente

Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Allegato 1 – Schede di rilievo di edifici, spazi e percorsi | Data di emissione: settembre 2022



3 SERVIZI IGIENICI				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.6 - 8.1.6	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	Solo il centro anziani, al piano terreno è dotato di servizio igienico utilizzabile anche da persone con disabilità.
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?		<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
3.3.	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma? (*)		<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate? (*)		<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
3.5	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per le strutture in cui serve: impianti sportivi, alloggi, ecc.) (*)		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
4 COLLEGAMENTI VERTICALI				
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	DPR n.503/1996 Artt. 13-15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.12 - 8.1.12	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	L'accesso agli spazi destinati alla pro-loco posti al piano primo sono raggiungibili solo mediante una scala esterna con caratteristiche di scarsa fruibilità e non è presente ascensore o servoscale
4.2	L'ascensore esistente possiede tutti i requisiti previsti dalla norma? (**)	DM n.236/1989 Artt. 4.1.12 - 8.1.12	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
4.3	La rampa del corpo scala ha larghezza minima 120 cm (80 cm se la scala non è ad uso pubblico o parte comune)?		<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	
4.4	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? È posto ad un'altezza di 90-100 cm? È dotato di doppio corrimano a 75 cm da terra (edifici con prevalenza bambini)	DPR n.503/1996 Artt. 7-15	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	
4.5	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100 cm, non attraversabile da una sfera di diametro 10 cm)	DM n.236/1989 Artt. 4.1.10 - 8.1.10	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	
4.6	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi alla norma? (pedata min. 30 cm; 2H+P = 62-64 cm; fasce antiscivolo; fasce per non		<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	



	vedenti 30 cm da inizio a fine rampa)			
4.7	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, ecc.)		SI NO	
5	PERCORSI INTERNI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	SI <input checked="" type="radio"/> NO	Pavimentazione dei locali interni in piastrelle
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 – 8.1.9	<input checked="" type="radio"/> SI NO	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	SI <input checked="" type="radio"/> NO	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	<input checked="" type="radio"/> SI NO	
5.5	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<input checked="" type="radio"/> SI NO	
5.6	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		SI <input checked="" type="radio"/> NO	
5.7	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI <input checked="" type="radio"/> NO	
6	AULE E SALE ATTIVITA'			
6.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	SI NO	
6.2	Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 – 8.1.9	<input checked="" type="radio"/> SI NO	
6.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	SI NO	
6.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	<input checked="" type="radio"/> SI NO	



Note:

(*) SERVIZI IGIENICI

wc, bidé: spazio laterale (per accostamento sedia e trasferimento): min 100cm dall'asse dell'apparecchio sanitario; distanza da parete laterale: min 40 cm da asse, inoltre se la distanza è maggiore va previsto a 40 cm dall'asse un maniglione (v.figura). distanza bordo anteriore-parete posteriore: 75-80cm; altezza da terra: 45-50cm

lavabo: spazio frontale: min 80 cm da bordo anteriore; altezza piano superiore del lavabo: 80cm da terra; lavabo senza colonna.

vasca, doccia: spazio laterale vasca (per accostamento sedia e trasferimento): min 140 cm; profondità minima 80cm; la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono

corrimano: in prossimità della tazza w.c. posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3 - 4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa.


() ASCENSORE**

cabina: min 110x140cm (adeguamento edifici esistenti: 120x80)

porta: min 80cm (adeguamento edifici esistenti:75cm)

spazio attesa ascensore: 150x150(adeguamento edifici esistenti)

bottoniera altezza da terra:110-140cm.numerazione in rilievo e scritte in braille





Comune di Golasecca

PEBA – SCHEDA RILIEVO EDIFICI		ED. 5
Amministrazione:	Data:	
Struttura: SERVIZI RICREATIVI – CENTRO SPORTIVO PIERO TORRANI		
Indirizzo: Viale Europa		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI <input checked="" type="radio"/> NO	L'area esterna a parcheggio è in continuità diretta con il cancello di ingresso ma non sono presenti posto auto riservati
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI <input checked="" type="radio"/> NO	Il percorso dal parcheggio al cancello è su sterrato privo di segnaletica
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI <input checked="" type="radio"/> NO	Sterrato
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	<input checked="" type="radio"/> SI NO	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	<input checked="" type="radio"/> SI NO	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	<input checked="" type="radio"/> SI NO	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 8.1.5	SI NO	

Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Allegato 1 – Schede di rilievo di edifici, spazi e percorsi | Data di emissione: settembre 2022



3		SERVIZI IGIENICI	
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.6 - 8.1.6	SI <input checked="" type="radio"/> NO
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?		SI NO
3.3.	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma? (*)		SI NO
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate? (*)		SI NO
3.5	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per le strutture in cui serve: impianti sportivi, alloggi, ecc.) (*)		SI NO

Note:

(*) SERVIZI IGIENICI

wc, bidé: spazio laterale (per accostamento sedia e trasferimento): min 100cm dall'asse dell'apparecchio sanitario; distanza da parete laterale: min 40 cm da asse, inoltre se la distanza è maggiore va previsto a 40 cm dall'asse un maniglione (v.figura). distanza bordo anteriore-parete posteriore: 75-80cm; altezza da terra: 45-50cm

lavabo: spazio frontale: min 80 cm da bordo anteriore; altezza piano superiore del lavabo: 80cm da terra; lavabo senza colonna.

vasca, doccia: spazio laterale vasca (per accostamento sedia e trasferimento): min 140 cm; profondità minima 80cm; la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono

corrimano: in prossimità della tazza w.c. posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3 - 4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa.


() ASCENSORE**

cabina: min 110x140cm (adeguamento edifici esistenti: 120x80)

porta: min 80cm (adeguamento edifici esistenti:75cm)

spazio attesa ascensore: 150x150(adeguamento edifici esistenti)

bottoniera altezza da terra: 110-140cm.numerazione in rilievo e scritte in braille





PEBA – SCHEDA RILIEVO EDIFICI		ED. 6
Amministrazione:	Data:	
Struttura: SERVIZI RELIGIOSI – CHIESA PARROCCHIALE DI S. MARIA ASSUNTA		
Indirizzo: Via G. Matteotti		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI NO	Nel parcheggio antistante la chiesa è presente un posto auto riservato a persone con disabilità ma privo di percorso idoneo per raggiungere l'ingresso della chiesa
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI NO	Il percorso dal parcheggio presenta un significativo dislivello e risulta promiscuo con la carreggiata stradale. Esiste inoltre una scalinata ripida che raggiunge l'ingresso della chiesa
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI NO	Pavimentazione in asfalto
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	SI NO	Sono presenti dei gradini che limitano l'accesso
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI NO	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI NO	
Note:				



Comune di Golasecca

PEBA – SCHEDA RILIEVO EDIFICI		ED. 7
Amministrazione:	Data:	
Struttura: SERVIZI RELIGIOSI – CASA PARROCCHIALE E ORATORIO		
Indirizzo: Via Monte Tabor		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI <input checked="" type="radio"/> NO	E' possibile accedere in auto all'area interna in cui sono presenti i campi da gioco, ma non sono individuati parcheggi riservati
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI <input type="radio"/> NO	
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI <input checked="" type="radio"/> NO	Esistono dei gradini tra il piano esterno e l'interno
Note:				



Comune di Golasecca

PEBA – SCHEDA RILIEVO EDIFICI		ED. 8
Amministrazione:	Data:	
Struttura: SERVIZI RELIGIOSI – CHIESA DI S. ROCCO		
Indirizzo: Via Matteotti – via S. Rocco		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI <input checked="" type="radio"/> NO	Sono presenti parcheggi su area pubblica ma senza posti riservati a persone con disabilità
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI <input checked="" type="radio"/> NO	Dal cancello d'ingresso, complanare con la strada, esiste un percorso in piano che conduce all'ingresso della chiesa
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI <input checked="" type="radio"/> NO	Pavimentazione in beole un po' sconnesso
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	SI <input checked="" type="radio"/> NO	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI <input checked="" type="radio"/> NO	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI <input checked="" type="radio"/> NO	
Note:				



PEBA – SCHEDA RILIEVO EDIFICI		ED. 9
Amministrazione:	Data:	
Struttura: SERVIZI RELIGIOSI – CIMITERO		
Indirizzo: Via G. Matteotti		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI <input checked="" type="radio"/> NO	Esiste un parcheggio che consente l'accesso al campo superiore, ma non sono individuati posti auto riservati e segnalati. Il parcheggio in prossimità dell'ingresso ai campi inferiori non è attrezzato con posti riservati
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI <input checked="" type="radio"/> NO	L'ingresso principale ai campi inferiori risulta impervio sia per la pendenza che per gli ostacoli con gradini agli ingressi. Al campo superiore l'ingresso è complanare al parcheggio e privo di ostacoli, ma i percorsi interni sono in ghiaia
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	<input checked="" type="radio"/> SI NO	
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	<input checked="" type="radio"/> SI NO	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	<input checked="" type="radio"/> SI NO	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI <input checked="" type="radio"/> NO	Gradini in corrispondenza dei cancelli di ingresso ai campi nella zona bassa e percorsi con rampe di scale che collegano i diversi campi
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 8.1.5	SI NO	



3 SERVIZI IGIENICI				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.6 - 8.1.6	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	E' presente un corpo servizi all'ingresso del campo superiore, accessibile e con locali di dimensioni adeguate ma non attrezzato
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?		<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
3.3.	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma? (*)		<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate? (*)		<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	
3.5	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per le strutture in cui serve: impianti sportivi, alloggi, ecc.) (*)		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
5 PERCORSI INTERNI				
5.1	I percorsi interni sono agevoli sia per quanto riguarda la pavimentazione che le pendenze?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	Presenza di rampe di scale per superare il dislivello tra i diversi campi e percorsi su ghiaia
5.2	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
5.3	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	
5.4	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	
5.5	Gli spazi dei colombari è facilmente accessibile?		<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
5.6	Le fontanelle per l'acqua sono in posizione e ad altezza accessibile?		<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	



Comune di Golasecca

(*) SERVIZI IGIENICI

wc, bidé: spazio laterale (per accostamento sedia e trasferimento): min 100cm dall'asse dell'apparecchio sanitario; distanza da parete laterale: min 40 cm da asse, inoltre se la distanza è maggiore va previsto a 40 cm dall'asse un maniglione (v.figura). distanza bordo anteriore-parete posteriore: 75-80cm; altezza da terra: 45-50cm

lavabo: spazio frontale: min 80 cm da bordo anteriore; altezza piano superiore del lavabo: 80cm da terra; lavabo senza colonna.

vasca, doccia: spazio laterale vasca (per accostamento sedia e trasferimento): min 140 cm; profondità minima 80cm; la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono

corrimano: in prossimità della tazza w.c. posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3 - 4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa.


() ASCENSORE**

cabina: min 110x140cm (adeguamento edifici esistenti: 120x80)

porta: min 80cm (adeguamento edifici esistenti:75cm)

spazio attesa ascensore: 150x150(adeguamento edifici esistenti)

bottoniera altezza da terra:110-140cm.numerazione in rilievo e scritte in braille





PEBA – SCHEDE RILIEVO PERCORSI E SPAZI PUBBLICI		PA.1
Amministrazione:	Data:	
Indirizzo: PARCHEGGIO MUNICIPIO – Via Piave		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI NO	
1.2	La segnaletica verticale e orizzontale è conforme alla normativa? (*)	DL n.285/1992 Art.40, e art.149 del Regolamento di attuazione	SI NO	
1.3	Il parcheggio risulta complanare al percorso, ed eventuali dislivelli sono risolti tramite rampe o altre soluzioni?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI NO	
2	PERCORSO			
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	DPR n.503/1996 Artt. 4-5 DM n.236/1989 Artt. 4.2.1 – 8.2.1	SI NO	I percorsi che danno accesso alle diverse strutture e servizi che si affacciano sulla piazza non sono individuati e delimitati
2.2.	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 cm ogni 10 m)	DPR n.503/1996 Artt. 4-5 DM n.236/1989 Artt. 4.2.1 – 8.2.1	SI NO	
2.3.	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	DPR n.503/1996 Art.9 DM n.236/1989 Art. 4.2.1	SI NO	
2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?	DPR n.503/1996 Art.3 DM n.236/1989 Artt. 4.2.1 - 8.2.1	SI NO	
2.5	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	DM n.236/1989 Artt. 4.2.1 - 8.2.1	SI NO	
2.6	Dove il percorso pedonale risulta essere al medesimo livello del piano della carreggiata è opportunamente delimitato?	DPR n.503/1996 Art.5 DM n.236/1989 Art. 8.2.1	SI NO	
2.7	La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di	DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	SI NO	Pavimentazione in asfalto con alcune sconessioni


Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)



	sconnessioni antisdrucchiole? e			
2.8	Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?	DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
3	ATTRAVERSAMENTI			
3.1	Gli attraversamenti sono opportunamente segnalati anche ai non vedenti? Mediante cambi di pavimentazione cromatici o tattili (elementi sporgenti di 4-5 mm da terra). Anche griglie (purché con maglia non attraversabile da una sfera di diametro 12 cm)	DM n.236/1989 Art. 4.2.1	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	Gli spostamenti all'interno della piazza non richiedono attraversamenti. Esiste un attraversamento per raggiungere la piazza e dal parcheggio verso la chiesa ed il centro storico non adeguatamente attrezzato
3.2	I semafori sono dotati di segnalazione acustica?	DPR n.503/1996 Art. 6	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
3.3.	L'illuminazione pubblica è sufficiente?	DPR n.503/1996 Art. 6	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	

Note:

(*)





PEBA – SCHEDE RILIEVO PERCORSI E SPAZI PUBBLICI		PA.2
Amministrazione:	Data:	
Indirizzo: PARCHEGGIO FARMACIA – Via Marconi		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI NO	Il posto auto riservato è localizzato nella zona del parcheggio più distante dalla farmacia
1.2	La segnaletica verticale e orizzontale è conforme alla normativa? (*)	DL n.285/1992 Art.40, e art.149 del Regolamento di attuazione	SI NO	
1.3	Il parcheggio risulta complanare al percorso, ed eventuali dislivelli sono risolti tramite rampe o altre soluzioni?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI NO	Esistono gradini da superare
2	PERCORSO			
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	DPR n.503/1996 Artt. 4-5 DM n.236/1989 Artt. 4.2.1 – 8.2.1	SI NO	
2.2.	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 cm ogni 10 m)	DPR n.503/1996 Artt. 4-5 DM n.236/1989 Artt. 4.2.1 – 8.2.1	SI NO	
2.3.	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	DPR n.503/1996 Art.9 DM n.236/1989 Art. 4.2.1	SI NO	E' presente un archetto di protezione che restringe l'accesso al marciapiede
2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?	DPR n.503/1996 Art.3 DM n.236/1989 Artt. 4.2.1 - 8.2.1	SI NO	La pendenza del percorso è superiore
2.5	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	DM n.236/1989 Artt. 4.2.1 - 8.2.1	SI NO	
2.6	Dove il percorso pedonale risulta essere al medesimo livello del piano della carreggiata è opportunamente delimitato?	DPR n.503/1996 Art.5 DM n.236/1989 Art. 8.2.1	SI NO	
2.7	La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di	DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	SI NO	


Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)



	sconnessioni antisdrucchiole? e			
2.8	Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?	DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	SI <input checked="" type="radio"/> NO	Sono presenti gradini tra il posto auto e l'ingresso della farmacia
3	ATTRAVERSAMENTI			
3.1	Gli attraversamenti sono opportunamente segnalati anche ai non vedenti? Mediante cambi di pavimentazione cromatici o tattili (elementi sporgenti di 4-5 mm da terra). Anche griglie (purché con maglia non attraversabile da una sfera di diametro 12 cm)	DM n.236/1989 Art. 4.2.1	SI <input checked="" type="radio"/> NO	
3.2	I semafori sono dotati di segnalazione acustica?	DPR n.503/1996 Art. 6	SI NO	
3.3.	L'illuminazione pubblica è sufficiente?	DPR n.503/1996 Art. 6	SI NO	

Note:

(*)





Comune di Golasecca

PEBA – SCHEDE RILIEVO PERCORSI E SPAZI PUBBLICI		PA.3
Amministrazione:	Data:	
Indirizzo: PARCHEGGIO Piazza S. Michele		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	Il posto auto è posizionato male è chi scende dall'auto si trova direttamente sul percorso di manovra delle auto
1.2	La segnaletica verticale e orizzontale è conforme alla normativa? (*)	DL n.285/1992 Art.40, e art.149 del Regolamento di attuazione	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
1.3	Il parcheggio risulta complanare al percorso, ed eventuali dislivelli sono risolti tramite rampe o altre soluzioni?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
2	PERCORSO			
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	DPR n.503/1996 Artt. 4-5 DM n.236/1989 Artt. 4.2.1 – 8.2.1	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	Non è presente un percorso dedicato a pedoni ed utenza debole che collega il parcheggio con il centro del paese, ma si devono percorrere strade in sede promiscua
2.2.	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 cm ogni 10 m)	DPR n.503/1996 Artt. 4-5 DM n.236/1989 Artt. 4.2.1 – 8.2.1	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
2.3.	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	DPR n.503/1996 Art.9 DM n.236/1989 Art. 4.2.1	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?	DPR n.503/1996 Art.3 DM n.236/1989 Artt. 4.2.1 - 8.2.1	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	Il parcheggio è pianeggiante, mentre le strade che conducono al centro del paese hanno pendenze superiori all'8%
2.5	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	DM n.236/1989 Artt. 4.2.1 - 8.2.1	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
2.6	Dove il percorso pedonale risulta essere al medesimo livello del piano della carreggiata è opportunamente delimitato?	DPR n.503/1996 Art.5 DM n.236/1989 Art. 8.2.1	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	
2.7	La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di	DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	<input checked="" type="radio"/> SI	Pavimentazione in asfalto con alcune sconessioni

Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)


Allegato 1 – Schede di rilievo di edifici, spazi e percorsi | Data di emissione: settembre 2022



	sconnessioni antisdrucchiolevole? e		NO	
2.8	Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?	DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
3	ATTRAVERSAMENTI			
3.1	Gli attraversamenti sono opportunamente segnalati anche ai non vedenti? Mediante cambi di pavimentazione cromatici o tattili (elementi sporgenti di 4-5 mm da terra). Anche griglie (purché con maglia non attraversabile da una sfera di diametro 12 cm)	DM n.236/1989 Art. 4.2.1	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	
3.2	I semafori sono dotati di segnalazione acustica?	DPR n.503/1996 Art. 6	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
3.3.	L'illuminazione pubblica è sufficiente?	DPR n.503/1996 Art. 6	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	

Note:

(*)





PEBA – SCHEDE RILIEVO PERCORSI E SPAZI PUBBLICI		PA.4
Amministrazione:	Data:	
Indirizzo: PARCHEGGIO via Delle Scuole		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI NO	
1.2	La segnaletica verticale e orizzontale è conforme alla normativa? (*)	DL n.285/1992 Art.40, e art.149 del Regolamento di attuazione	SI NO	
1.3	Il parcheggio risulta complanare al percorso, ed eventuali dislivelli sono risolti tramite rampe o altre soluzioni?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI NO	
2	PERCORSO			
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	DPR n.503/1996 Artt. 4-5 DM n.236/1989 Artt. 4.2.1 – 8.2.1	SI NO	
2.2.	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 cm ogni 10 m)	DPR n.503/1996 Artt. 4-5 DM n.236/1989 Artt. 4.2.1 – 8.2.1	SI NO	
2.3.	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	DPR n.503/1996 Art.9 DM n.236/1989 Art. 4.2.1	SI NO	
2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?	DPR n.503/1996 Art.3 DM n.236/1989 Artt. 4.2.1 - 8.2.1	SI NO	
2.5	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	DM n.236/1989 Artt. 4.2.1 - 8.2.1	SI NO	
2.6	Dove il percorso pedonale risulta essere al medesimo livello del piano della carreggiata è opportunamente delimitato?	DPR n.503/1996 Art.5 DM n.236/1989 Art. 8.2.1	SI NO	
2.7	La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di	DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	SI NO	


Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)



	sconnessioni antisdrucchiolevole? e			
2.8	Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?	DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
3	ATTRAVERSAMENTI			
3.1	Gli attraversamenti sono opportunamente segnalati anche ai non vedenti? Mediante cambi di pavimentazione cromatici o tattili (elementi sporgenti di 4-5 mm da terra). Anche griglie (purché con maglia non attraversabile da una sfera di diametro 12 cm)	DM n.236/1989 Art. 4.2.1	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	
3.2	I semafori sono dotati di segnalazione acustica?	DPR n.503/1996 Art. 6	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
3.3.	L'illuminazione pubblica è sufficiente?	DPR n.503/1996 Art. 6	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	

Note:

(*)





PEBA – SCHEDA RILIEVO PERCORSI E SPAZI PUBBLICI		PI.1
Amministrazione:	Data:	
Indirizzo: PIAZZA LIBERTA' - MUNICIPIO		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI NO	
1.2	Il parcheggio risulta complanare al percorso, ed eventuali dislivelli sono risolti tramite rampe o altre soluzioni?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI NO	
2	PERCORSO			
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	DPR n.503/1996 Artt. 4-5 DM n.236/1989 Artt. 4.2.1 – 8.2.1	SI NO	Nella piazza non sono presenti percorsi dedicati e opportunamente individuati e segnalati, ma vi è un uso promiscuo con gli spazi di manovra dei parcheggi
2.2.	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 cm ogni 10 m)	DPR n.503/1996 Artt. 4-5 DM n.236/1989 Artt. 4.2.1 – 8.2.1	SI NO	
2.3.	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	DPR n.503/1996 Art.9 DM n.236/1989 Art. 4.2.1	SI NO	
2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?	DPR n.503/1996 Art.3 DM n.236/1989 Artt. 4.2.1 - 8.2.1	SI NO	
2.5	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	DM n.236/1989 Artt. 4.2.1 - 8.2.1	SI NO	
2.6	Dove il percorso pedonale risulta essere al medesimo livello del piano della carreggiata è opportunamente delimitato?	DPR n.503/1996 Art.5 DM n.236/1989 Art. 8.2.1	SI NO	Nella piazza non sono presenti percorsi dedicati e opportunamente individuati e segnalati, ma vi è un uso promiscuo con gli spazi di manovra dei parcheggi
2.7	La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	SI NO	



Comune di Golasecca

2.8	Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?	DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
3	ATTREZZATURE			
3.1	Le attrezzature e gli arredi presenti sono idonei anche per persone con disabilità?		<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	Non sono presenti panchine ed elementi idonei per persone con disabilità
3.2	Le attrezzature sono facilmente raggiungibili dai percorsi		<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
Note:				



PEBA – SCHEDA RILIEVO PERCORSI E SPAZI PUBBLICI		VP
Amministrazione:	Data:	
Indirizzo: GIARDINO PUBBLICO – Via delle Scuole		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI NO	
1.2	Il parcheggio risulta complanare al percorso, ed eventuali dislivelli sono risolti tramite rampe o altre soluzioni?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI NO	
2	PERCORSO			
2.1	Il percorso pedonale per la fruizione del parco ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	DPR n.503/1996 Artt. 4-5 DM n.236/1989 Artt. 4.2.1 – 8.2.1	SI NO	
2.2.	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 cm ogni 10 m)	DPR n.503/1996 Artt. 4-5 DM n.236/1989 Artt. 4.2.1 – 8.2.1	SI NO	
2.3.	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	DPR n.503/1996 Art.9 DM n.236/1989 Art. 4.2.1	SI NO	
2.4	I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?	DPR n.503/1996 Art.3 DM n.236/1989 Artt. 4.2.1 - 8.2.1	SI NO	
2.5	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	DM n.236/1989 Artt. 4.2.1 - 8.2.1	SI NO	
2.7	La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole?	DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	SI NO	
2.8	Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?	DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	SI NO	



Comune di Golasecca

3		ATTREZZATURE		
3.1	Le attrezzature e gli arredi presenti sono idonei anche per persone con disabilità?		<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	L'area è stata attrezzata con giochi e arredi inclusivi
3.2	Le attrezzature sono facilmente raggiungibili dai percorsi		<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
Note:				